






Wechsel



01

Sparren oder Rafen; liegen
auf den Pfetten auf

02

Wechsel; als Verbindung zu
seitlichen Sparren zur
Übertragung der Kräfte

03

Hilfssparren; für das
Einpassen der benötigten
Öffnung